フェイズドアレイによる溶接継手部欠陥探傷の

造船現場での実用化に関する基礎検討

鍬 尚憲^{*1},田口 浩幸^{*2},安東 洋次郎^{*2},金子 正幸^{*2},荒金 卓也^{*1}, 牟田 良太郎^{*2},緒方 洋典^{*3},松岡 和彦^{*4},岡田 公一^{*5},矢島 浩^{*6}

Basis Investigation on Practical Use of Weld Defects Inspection using

Ultrasonic Phased Array at Shipbuilding Field

KUWA Takanori^{*1}, TAGUCHI Hiroyuki^{*2}, ANDO Yojiro^{*2}, KANEKO Masayuki^{*2}, ARAKANE Takuya^{*1}, MUTA Ryotaro^{*2}, OGATA Hironori^{*3}, MATSUOKA Kazuhiko^{*4}, OKADA Koichi^{*5} and YAJIMA Hiroshi^{*6}

Summary

Welding of hull structural materials is an indispensable technique for the ship construction. If a serious defect exists in a welded joint and grows up, it can lead to the damage of the ship structure, and finally to some significant accidents, such as pollutant spills or danger to the life of crew member.

As conventional techniques to check the internal defect in welded joints, radiographic testing (RT) and ultrasonic testing (UT) are used. Recently, thanks to the rapid progress and spread of digital technology in various fields, an inspection technique of phased array ultrasonic testing combining visualization technology has been released, which can make it possible to inspect the internal defect in welded joint just after welding and check the defect visually on site. The inspection technique like this is expected to contribute to the improvement of welding technology and upgrading the skills of welding engineers.

In this study, to utilize the phased array ultrasonic testing to the ship construction, many types of welded joint specimens with various welding defects were prepared and inspected for these internal defects in the welded joints by phased array ultrasonic testing. In addition, these results were evaluated, comparing with the inspection results by radiographic testing.

Keywords: non destructive inspection, welding defect, butt welded joint, ultrasonic phased array, shipbuilding site キーワード: 非破壊検査, 溶接欠陥, 突合せ溶接継手, 超音波フェイズドアレイ, 造船現場

*1 大学院 工学研究科 博士課程・株式会社 臼杵造船所

*3 株式会社 臼杵造船所 博士(工学)
2023年9月20日受付
2023年12月14日受理

*4 大学院 工学研究科 教授

*6 長崎総合科学大学 名誉教授

^{*2} 株式会社 臼杵造船所

^{*5} 大学院 工学研究科 准教授

1. はじめに

船体構造部材の溶接は,船舶を建造するうえで欠かす ことが出来ない手法である。万一,溶接継手部に重大な 欠陥があった場合,船体損傷による海洋への汚染物質流 出や船員の生命を危険にさらすなど,重大な問題に発展 する可能性がある。

現在,溶接継手内部の欠陥を把握・確認する方法として,放射線透過試験(RT:Radiographic Testing)と超音波探傷試験(UT:Ultrasonic Testing)が一般的に使用されている。

放射線透過試験は,非常に危険であり容易に取り扱う 事が出来ないばかりか,試験実施時には近傍の作業を中 止しなければならないことや,撮影したフィルムを現像 する必要があるために直ぐに結果が出ないなどの問題が ある。

一方,超音波探傷試験を実施するためには,高度な熟 練が必要であることと,試験結果が波形でしか把握出来 ないため,直観的に理解するのが難しい。技能者の教育 に役に立つように,試験結果を"見える化"することは 困難である。

近年,デジタル技術の向上により,溶接継手内部欠陥 の新たな非破壊検査機器として開発された超音波フェイ ズドアレイを使用すれば,現場で溶接施工後,直ちに欠 陥の検査が出来るばかりか,結果の"見える化"も可能 になる¹⁾。したがって,溶接品質の向上と溶接技能者の 技量向上に寄与すると考えられる。

本報では、フェイズドアレイを造船現場で活用出来る ようにするために、各種の溶接欠陥を内在した試験片を 製作・供試して、フェイズドアレイの性能を検証した結 果を報告する。

2. フェイズドアレイの概要

一般の超音波探傷の概要を Fig.1 に示す。超音波を送 受信する探触子は振動子が 1 個であり,得られる情報も 超音波受信信号の振幅を縦軸に,時間(距離)を横軸に した波形画像(A スコープ)が一般的である。

一方,フェイズドアレイによる探傷の探触子は,Fig.2 に示すように複数の振動子を有した構造(アレイ状)に なっている。その一つ一つから送信される超音波ビーム を制御し,さらに受信信号をデジタル情報に変換するな どして, 欠陥を有する被検査対象物内部状況を, 断面画 像(B スコープ)や平面画像(C スコープ)などとして得 ることが出来る²⁾。検証に使用したフェイズドアレイ (SIUI 社製: SIUI SyncScan, パルス周波数 2-10 MHz, パルス繰り返し周波数 100 Hz-20 kHz, Gain 0-80 dB, 素子数 16, 操作角度 30°~ 90°, 走査速度:狙い値 25 mm/s)を Fig.3 に示す。



Fig.1 Outline of ultrasonic testing



Fig.2 Outline of weld defects inspection using ultrasonic phased array





ProbeAfter Equipped of ProbeFig.3 Phased array

3. フェイズドアレイの探傷性能検証用試験片

3.1 検証用試験片に使用した鋼板および溶接材料

フェイズドアレイ探傷性能検証用試験片に使用した 4 種類の鋼板すなわち,軟鋼板 (MS),オーステナイ ト系ステンレス鋼板 (SUS316LN), 二相ステンレス鋼 板 (SUS329J3L), 二相ステンレスクラッド鋼板 (SUS329J3L-Clad)の化学成分を Table 1 に,機械的 性質を Table 2 に示す。さらに,試験片の溶接に使用 した溶接材の化学成分を Table 3 に,機械的性質を Table 4 に示す。

Table 1 Chemical composition of test steel plates

									()	VL 70,
Steel Plate	Thick. t (mm)	С	Si	Mn	Ρ	S	Ni	Cr	Мо	N
MS	15	0.17	0.24	0.85	0.014	0,002		_		
SUS316LN	17.5	0.014	0.69	0.53	0.029	0.000	10.59	18.18	2.84	0.17
SUS329J3L	19	0 .0 11	0.56	1.82	0.027	0.000	5.81	22.55	3.08	0.17
SUS329J3L -Clad	14 (3+11)	0.012	0.32	0.91	0.024	0.000	5.43	22.23	3.20	0.18

* SUS329J3L Steel Plate: Thick. 3mm

	Thick. Proof		Tensile	Elongation	
Steel Diete		Stress	Strength		
Steel Plate	t	Y.S.	T.S.	EI.	
	(mm)	(N/mm ²)	(N/mm²)	(%)	
MS	15	310	462	27	
SUS316LN	17.5	381	663	52	
SUS329J3L	19	619	783	32	
SUS329J3L	14	400			
−Clad [*]	(3+11)	433	550	23	

Table 2 Mechanical properties of test steel plates

* Full-Thickness Tensile Test (14mm) Test Specimen: JIS Z No.14B

Table 3 Chemical composition of welding wire

									(w	t %)
Welding Wire	С	Si	Mn	Ρ	S	Ni	Cr	Мо	Cu	Ν
NSSW SF-1 *1	0.06	0.50	1.40	0.015	0.010				—	
GFW 309MoL *2	0.025	0.60	1.23	0.018	0.002	13.16	22.82	2.88	0.09	
GFW	0.030	0.45	0.74	0.017	0.003	8.66	23.12	3.60	0.060	0.134

*1 : JIS Z 3313 T49J0T1-1CA-UH5

*2 : JIS Z 3323 TS309LMo-FC0

*3 : JIS Z 3323 TS2209-FC0

Table 4 Mechanical properties of welding wire

147 I II 147	Proof Tensile Stress Strength		Elongation	
Welding Wire	Y.S.	T.S.	EI.	
	(N/mm²)	(N/mm²)	(%)	
NSSW SF-1 *1	520	580	28	
GFW309MoL ^{*2}	535	715	27	
GFW329J3L ^{*3}	645	818	21	

*1:JIS Z 3313 T49J0T1-CA-UH5 *2:JIS Z 3323 TS309LMo-FC0 *3:JIS Z 3323 TS209-FC0 *4:Test Specimen:JIS Z No.1

3.2 欠陥を内在した突合せ溶接継手試験片

供試した欠陥を内在した突合せ溶接継手試験片の形 状・寸法一例を, Fig.4 に示す。また,供試した試験 片一覧を Table 5 に示す。検証に使用した欠陥を内在 した試験片は,試験片 A (ブローホール)・試験片 B (スラグ巻き込み)・試験片 C (融合不良)・試験片 D (不純物混入)・試験片 E (板厚差・目違いあ り)・(ブローホール)・試験片 F (ナックル・ブロー ホール)・試験片 G (縦割れ)・試験片 H (帯形平面 きず)・(ビード オン プレート)および 試験片 I (横割れ)である。

代表例として, 試験片 A (ブローホール)の溶接条 件を Table 6 に, 試験片 H (帯形平面きず)・(ビー ド オン プレート溶接)の溶接条件を Table 7 に示す。 さらに, 試験片 H の断面概略図を Fig.5 に示す。

供試した試験片の代表例として,試験片 A (ブロー ホール)を Fig.6 に,試験片 H (帯形平面きず)・ (ビード オン プレート溶接)を Fig.7 に示す。

また,後述する検証が終了した後,供試試験片を切 断して確認した断面のマクロ組織の代表例を,Fig,8~ Fig.10 に示す。想定した位置に溶接継手内部欠陥が内 在していることが確認できた。



Fig.4 Shape and size of specimen A (Blow Hole)

Specimen	No.	Steel Plate	Memo
	A-1	Mild Steel	
	A-2	SUS316LN	
Specimen A	A-3	SUS329J3L	
	A-4	SUS329J3L-Cl ad	Groove: Clad S. P. Side
	A-5	SUS329J3L-Cl ad	Groove: Base Plate Side
	B-1	Mild Steel	
	B-1-2	Mild Steel	
	B-1-3	Mild Steel	
Specimen B (Slear Inclusion)	B-2	SUS316LN	
(Si ag Thei usi on)	B-3	SUS329J3L	
	B-4	SUS329J3L-Clad	Groove: Clad S. P. Side
	B-5	SUS329J3L-Clad	Groove: Base Plate Side
	0-1	Mild Steel	
A	0-2	SUS316LN	
(Leok of Eusion)	0-3	SUS329J3L	
(Lack of Fusion)	0-4	SUS329J3L-Cl ad	Groove: Clad S. P. Side
	O-5	SUS329J3L-Clad	Groove: Base Plate Side
	D-1	Mild Steel	
Specimen D	D-2	SUS316LN	
(Mingling of	D-3	SUS329J3L	
Impurities)	D-4	SUS329J3L-Cl ad	Groove: Clad S. P. Side
	D-5	SUS329J3L-Clad	Groove: Base Plate Side
	E-1	Mild Steel	
Specimen E	E-2	SUS316LN	
Misalignment)	E-3	SUS329J3L	
(Blow Hole)	E-4	SUS329J3L-Cl ad	Groove: Clad S. P. Side
	E-5	SUS329J3L-Clad	Groove: Base Plate Side
	F-1	Mild Steel	
Specimen F	F-2	SUS316LN	
(Angular Distortion)	F-3	SUS329J3L	
(Blow Hole)	F-4	SUS329J3L-Cl ad	Groove: Clad S. P. Side
	F-5	SUS329J3L-Clad	Groove: Base Plate Side
	G-1	Mild Steel	
Speed map. G	G-2	SUS316LN	
(Longitudinal Grack)	G-3	SUS329J3L	
	G-4	SUS329J3L-Cl ad	Groove: Clad S. P. Side
	G-5	SUS329J3L-Cl ad	Groove: Base Plate Side
	H-1	Mild Steel	
	H-2	SUS316LN	
Specimen H	<u> </u>	SUS329J3L	
(Bead on Plate Weld)	H-4	SUS329J3L-CI ad	Thin Steel Plate Weld on Clad Steel Plate Surface
	H-5	SUS329J3L-Clad	Thin Steel Plate Weld on Base Plate Surface
	1-1-1	Mild Steel	
Specimen I	1-1-2	Mild Steel	
(Transverse Grack)	1-4-1	SUS329J3L-Cl ad	Clad Steel Plate Surface
	1-4-2	SUS329J3L-Cl ad	Clad Steel Plate Surface
	TEST-1	SUS329J3L-Cl ad	Groove: Base Plate Side
(Blow Hole)	TEST-2	SUS329J3L-Cl ad	Groove: Base Plate Side
	TEST-3	SUS329J3L-Clad	Groove: Clad S. P. Side

Table 5 Specimen list

S.P.: Steel Plate

Table 6 Welding parameters of specimen A (Blow Hole)

Steel Plate (No.)	Welding Groove	Welding Wire	Welding Current (A)	Arc Voltage (V)	Travel Speed (cm/min)	Heat Input (kJ/cm)
KA (A-1)		SF-1	190~ 240	24~ 30	17~21	14~ 24
SUS 316LN- 315M (A-2)	4000 a more that	GFW 309MoL	190~ 220	24~ 32	17~24	14~ 23
SUS 329J3L (A-3)		GFW 329J3L	190~ 220	24~ 32	17~24	14~ 23
SUS	45*	1,2 Pass: SF-1	190~ 240	24~ 30	17~21	14~ 24
-Clad (A-4)		3,4 Pass: GFW 329J3L	210~ 220	30~ 32	20~24	16~ 21
SUS 329J3L -Clad (A-5)		GFW 329J3L	190~ 220	24~ 32	17~24	14~ 21

Table 7 Welding parameters of specimen H (Strip Plane Defect) (Bead on Plate Weld)

Steel Plate (No.)	Welding Groove	Welding Wire	Welding Current (A)	Arc Voltage (V)	Travel Speed (cm/min)	Heat Input (kJ/cm)			
KA (H-1)		SF-1	210~ 220	30~ 32	20~24	16~ 21			
SUS 316LN -315M (H-2)		GFW 309MoL	210~ 220	30~ 32	18~22	17~ 23			
SUS 329J3L (H-3)		GFW 329J3L	210~ 220	30∼ 32	18~22	17~ 23			
SUS 329J3L		1,2 Pass: GFW 329J3L	210~ 220	30~ 32	18~22	17~ 23			
(H-4)	3	3 Pass: SF−1	210~ 220	30∼ 32	20~24	16~ 21			
SUS	1 2	1,2 Pass: SF-1	210~ 220	30~ 32	18~22	17~ 23			
-Clad (H-5)	3	3 Pass: GFW 329J3L	210~ 220	30~ 32	18~22	17~ 23			



Fig.5 View of section for specimen H





Fig.6 View of specimen A (Blow Hole)



Fig.7 View of specimen H (Strip Plane Defect) (Bead on Plate Weld)



A-1: Mild Steel



A-2: SUS316LN Steel

Fig.8 Macro-structures of specimen A-1 and A-2 cross section (Blow Hole)

4. 欠陥を内在した突合せ溶接継手試験片の 放射線透過試験結果

フェイズドアレイによる探傷結果を評価するために, 供試した欠陥を内在した突合せ溶接継手試験片全てに対 しての放射線透過試験を実施した。

代表例として, 試験片 A-1 (ブローホール) の放射線 透過試験結果のフィルムと, フィルムをスケッチした例 を Fig.11 に示す。





(Groove : Base Plate Side)

Fig.9 Macro-structures of specimen F-2 and F-5 cross section (Angular Distortion) (Blow Hole)



H-3: SUS329J3L Steel



H-4: SUS329J3L-Clad Steel (Groove: Clad Steel Plate Side)

Fig.10 Macro-structures of specimen H-3 and H-4 cross section (Strip Plane Defect) (Bead on Plate Weld) なお,放射線透過試験は危険な作業であることに加え, 試験終了後に現像する必要があるため,評価に時間を要 し,その場で判定することが出来ない。さらに,放射線 透過試験結果では溶接継手部に内在する欠陥の深さ方向 の位置が特定できない。



Fig.11 Result of radiographic test (Upper Part) and its sketch (Lower Part) (Specimen A-1)

5. 欠陥を内在した突合せ溶接継手試験片 溶接部のフェイズドアレイによる探傷 の検証結果

供試した全試験片のフェイズドアレイによる探傷結果 と,放射線透過試験結果のフィルムのスケッチとを比 較・評価した。

フェイズドアレイによる探傷結果と放射線透過試験結 果のスケッチとを比較した例を, Fig.12 に示す。

その結果、フェイズドアレイによる探傷の走査速度に より、溶接線方向の溶接継手内部の欠陥位置に若干のば らつきがあるが、溶接線を平面で(溶接線を上から)見 た C スコープでは、略同様に欠陥を判定出来ることが明 らかになった。

また,放射線透過試験結果では判定出来ない溶接継手 断面での欠陥の位置(深さ)は、マクロ試験結果の欠陥 位置とフェイズドアレイによる探傷の B スコープ(溶接 継手断面画像)結果の位置とが略一致したことから、フ ェイズドアレイによる探傷を利用すれば、溶接継手断面 での欠陥の位置も判定出来ると考えられる。

ただし、フェイズドアレイによる探傷では、放射線透 過試験結果と比較して、欠陥の範囲が多少広く認識され ることが明らかになった。



Fig.12 Relation between radiographic test result (Sketch) and ultrasonic phased array inspection (Specimen A-1)

また,先に Fig.5 に示したような,鋼板母材とその表 面に密着した薄い鋼板との接触面、すなわち"帯板平面 きず"(試験片 H)に対しては、放射線透過試験結果で は認識出来ないが,フェイズドアレイによる探傷でも認 識出来ないことが明らかになった。また,一般の超音波 探傷試験でも認識出来なかった。

さらに、Fig.13 に示す"横割れ" (試験片 I-4-2) は、 溶接ビードの表面模様と欠陥との区別がつき難いため、 フェイズドアレイによる探傷は困難であることが明らか になった。目視検査または浸透探傷試験によって確認す ることが望ましい。

なお,一般の超音波探傷試験では,炭素鋼板溶接継手 部とステンレス鋼板溶接継手部を,同一の機器で探傷す ることは出来ない。また,ステンレス鋼板溶接継手部の 超音波探傷は難しいとされている。

しかし、フェイズドアレイによる探傷では、Fig.14 に 示す通り、Gain を調整すれば同一機器で炭素鋼板溶接継 手部とステンレス鋼板溶接継手部の探傷が可能であるこ とが明らかになった。

また,ステンレス鋼板溶接継手部では,妨害エコーが 検出されることを念頭に置いて,フェイズドアレイによ る探傷を行う必要がある。



a) View of Transverse Crack



b) Result of Penetrant Test Fig.13 Result of penetrant test (Specimen I-4-2) (Transverse Crack) SUS329J3L-Clad Steel Plate Groove : Clad Steel Plate Side

Fig.14 Relation between radiographic test result (Sketch) and ultrasonic phased array inspection (Specimen A-2)

6. 合否判定

以上述べてきた検証の結果,明らかに欠陥が存在する 試験片では,横割れを除き放射線透過試験結果と同様, フェイズドアレイによる探傷で欠陥の確認・判定が可能 であることが明らかになった。

97

ただし,合否判定が際どい溶接欠陥に対しては,合否 判定の線引きを行う必要がある。そこで,合否判定の線 引きを行うための検証を行い,以下のような知見が得ら れた。

例えば、試験片 B-3 (Table 5 参照) での検証の結果, 多少の妨害エコーが確認された。また、Fig.15 に示すよ うに、B・C スコープだけでなく A スコープも活用し、A スコープでエコー高さ 30%を下限値とし、30%を超えれ ば、溶接欠陥として認められることが明らかになった。 さらに、欠陥の位置は、A・B・C スコープを連携させて 確認すれば特定出来ることが明らかになった。

Fig.15 Relation between radiographic test result (Sketch) and ultrasonic phased array inspection (Specimen B-3)

さらに, 試験片 TEST-1 (Table 5 参照) (直径 1mm×1 個のブローホールのみで合格になった試験片) で の検証の結果, 溶接欠陥が微小であるため, Fig.16 に示 すように, B・C スコープのみでは判定が難しく, A スコ ープも活用することが望ましいことが明らかになった。

鍬 尚憲, 田口 浩幸, 安東 洋次郎, 金子 正幸, 荒金 卓也, 牟田 良太郎, 緒方 洋典, 松岡 和彦, 岡田 公一, 矢島 浩

Fig.16 Relation between radiographic test result (Sketch) and ultrasonic phased array inspection (Specimen TEST-1)

さらに、欠陥の位置は A・B・C スコープを連携させて 確認すれば特定出来る。

以上のような検証を踏まえて、合否判定が際どい溶接 継手内部欠陥を、造船現場で即断するための手順を以下 のよう定めた。なお、本合否判定基準は、一般財団法人 日本海事協会 鋼船規則の放射線透過試験を参考にした³³。 ① フェイズドアレイにより探傷を行う場合、画面に

A・B・C スコープを表示させる。

- ② A スコープのエコー高さ下限を 30%とする。したがって、A スコープのエコー高さが 30%を超える場合は、 欠陥と認められる。
- ③ A スコープのエコー高さが 30%を超える欠陥が 2 個 以上あった場合は、不合格とする。
- ④ A スコープのエコー高さが 30%を超える欠陥が 1 個 であっても、C スコープでの欠陥長さが 5 mm 以上の 場合は、不合格とする。
- ⑤ 溶接欠陥の位置(深さ)は、B スコープと C スコー プで確認する。
- ⑥ 炭素鋼板,ステンレス鋼板およびステンレス クラッド鋼板いずれも,Gainは 28dB で探傷可能である。

7. まとめ

以上のフェイズドアレイによる探傷の検証結果から, 概略,以下の知見が得られた。

- ① フェイズドアレイ探傷により、放射線透過試験結果 と同様、溶接欠陥を確認出来ることが明らかになった。
- ② フェイズドアレイによる探傷では、放射線透過試験では確認出来ない溶接継手断面での欠陥位置も確認出来る。ただし、放射線透過試験結果では、ある程度の欠陥の種類は判別出来るが、フェイズドアレイによる探傷では、欠陥の種類の判別は困難である。
- ③ フェイズドアレイによる探傷では、溶接継手の両側 を走査することが望ましい。手前の欠陥を探傷した場 合、奥の欠陥を探傷出来ない可能性があるからである。
- ④ フェイズドアレイによる探傷では、Gain を調整すれば、同一機器で軟鋼板溶接継手部とステンレス鋼板溶接継手部の探傷が可能である。

以上述べてきた検証結果により,合否判定が際どい溶 接継手内部欠陥を,造船現場で即断出来る基準を決める ことができた。

さらに、フェイズドアレイによる探傷によって溶接継 手内部が確認出来ることになり、溶接品質が保証出来る だけでなく、"見える化"により溶接技能者の技量向上 にもつながると考えられる。

謝辞

本研究実施に当たり,種々有益な御意見を戴きました, 一般財団法人 日本海事協会 技術研究所 福井 努 主管殿, 材料艤装部 松本 和幸 主管殿,沢登 寛 技師殿に,厚く 御礼申し上げます。

参考文献

- 日本工業出版:超音波フェイズドアレイ技術-基礎 編-最新版,(2020).
- 日本工業出版:超音波フェイズドアレイ技術-実 技・応用編-最新版, (2021).
- 一般財団法人 日本海事協会:鋼船規則 M編 附属書, (2021), pp.25-29.